

OBOS

Bostadsområde, Yngsjö 4:251, Kristianstad kommun

Fältarbetet utfördes 2021-07-02

Infiltrationsundersökning (PH 2022-03-08)

Bilaga 9

Provgrov	Prov	Marknivå	Djup	Provnivå	Ung. gwy	Infiltrationshastighet		Anmärkning
		Höjd RH 2000	m	m	Höjd RH 2000	m/s	mm/tim	
1	1A	+4,7	2,8	1,5		0,000014	50	Inget grundvatten
1	1B	+4,7	2,8	2,5		0,000120	430	Inget grundvatten
2	2A	+4,4	3,2	1,4		0,000014	50	Inget grundvatten
2	2B	+4,4	3,2	2,3		0,000021	75	Inget grundvatten
3	3A	+3,1	2,8	1,3		0,000014	50	Inget grundvatten
3	3B	+3,1	2,8	2,5		0,000057	205	Inget grundvatten
4	4	+3,7	2,9	2	+0,8	0,000140	500	
5	5	+3,0	2,5	2,2	+0,5	0,000460	1650	
6	6	+3,1	2,5	1,2	+0,6	0,000057	205	
7	7	+3,2	2,4	1,5		0,000074	265	Inget grundvatten